

Packers de Rehabilitación Puntual

Point repair · Fibra de vidrio + resina de silicato · Sin zanja

Para la rehabilitación puntual de tuberías afectadas por roturas de raíces, movimiento de juntas o grietas, el packer lleva un liner de fibra de vidrio impregnado en resina que, una vez expandido y curado en la zona dañada, crea una nueva pared interior estructuralmente resistente sin excavar.

Tipos de packers

Tipo de packer	Rango de diámetros	Datos clave
Packers Flexibles	DN100 a DN1200	Long. reparación 500-3500 mm. Curado a temperatura ambiente de la resina. Fibra de vidrio bidireccional.
Packers Laterales	DN150 a DN600	Rehabilitación de la unión colector-acometida. Instalación desde el colector.
T-Packers	[PENDIENTE - rango DN]	Rehabilitación de bifurcaciones en Y y T. Resina de alta resistencia química.

MATERIALES - Liner de fibra de vidrio bidireccional - Resinas de silicato (fisuras/infiltraciones) - Resinas epoxi compatibles	PRESIÓN / DIMENSIONES - DN100 a DN1200 (según tipo) - Longitud de reparación 500-3500 mm - Curado a temperatura ambiente - Reparación estructural permanente	APLICACIONES - Roturas por raíces y grietas - Movimiento de juntas - Acometidas laterales - Bifurcaciones en Y / T
---	--	--

Proceso: 1) Inspección CCTV · 2) Impregnación del liner · 3) Instalación y curado in situ.